

# Guias

Catálogo Geral de Perfis de Vedantes

HM032-01 | 3ª Edição | Fevereiro 2018

## Guias | Guides | Guías | Guidage




V92 | Guias POM

Material	POM	
Aplicação	Camisa	●
	Piston	●
Pressão (Bar)	400	
Temperatura (°C)	-30 a +125	
Velocidade (m/s)	≤ 1,0	




V93 | Guias RF

Material	Resina Fenólica	
Aplicação	Camisa	●
	Piston	●
Pressão (Bar)	1200	
Temperatura (°C)	-40 a +130	
Velocidade (m/s)	≤ 1,0	



V95 | Guias RP

Material	Resina Poliéster	
Aplicação	Camisa	●
	Piston	●
Pressão (Bar)	1200	
Temperatura (°C)	-40 a +120	
Velocidade (m/s)	≤ 1,0	




V94 | Guia IL POM

Material	POM	
Aplicação	Camisa	●
	Piston	●
Pressão (Bar)	400	
Temperatura (°C)	-40 a +110	
Velocidade (m/s)	≤ 1,0	





V96 | Guias IT POM

Material	POM	
Aplicação	Camisa	●
	Piston	
Pressão (Bar)	400	
Temperatura (°C)	-40 a +110	
Velocidade (m/s)	≤ 1,0	



FTI Fita Guia PTFE

Material	PTFE	
Aplicação	Camisa	●
	Piston	●
Pressão (Bar)	-	
Temperatura (°C)	-30 a +105	
Velocidade (m/s)	≤ 1,0	



FTTI Fita Guia RP

Material	Resina Poliéster	
Aplicação	Camisa	●
	Piston	●
Pressão (Bar)	-	
Temperatura (°C)	-40 a +120	
Velocidade (m/s)	≤ 1,0	

